


С8 КОНТРОЛЕР




ІНСТРУКЦІЯ З
ООНВЛЕННЯ
ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

UA


Програмне забезпечення контролера С8 можна оновити, якщо підключити комп'ютер до вентиляційної установці. Це можна зробити шляхом безпосереднього підключення комп'ютера, а також через локальну комп'ютерну мережу або Інтернет.

Щоб оновити програмне забезпечення контролера С8, виконайте наступні дії:

1. Зупиніть вентиляційну установку, натиснувши кнопку **ВИМКНЕННЯ** на пульті керування.




2. На пульті керування знайдіть IP-адресу вентиляційної установки.



3. Підключіть вентиляційну установку до комп'ютера або до локальної комп'ютерної мережі¹.

4. На комп'ютері запустіть Інтернет-браузер і введіть IP-адресу, знайдену в пульті керування.

5. Підключіться до інтерфейсу користувача С8: введіть ім'я користувача **user**, пароль **user**² і натисніть кнопку **Увійти**.



¹ Додаткову інформацію про підключення вентиляційної установки до комп'ютера або мережі можна знайти в керівництві користувача Domekt.

² Якщо пароль було змінено, використовуйте актуальний пароль для входу.

6. Натисніть кнопку **SETTINGS**¹.

komfovent®

user

Logout



ALARMS



SETTINGS



TURN OFF

НАЛАШТУВАННЯ

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Мова

Назва АНУ

ДЕНЬ/ЧАС

День - місяць - рік

Час

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Статус

DHCP

IP адреса

Маска підмережі

Gateway

VACnet ID

VACnet Port

Modbus RTU

ІНФОРМАЦІЯ

Конфігурація

Прошивка основного модуля

Прошивка пульта керування (1)

Прошивка пульта керування (2)

S/N

C8 ID

C8 QR

Журнал

Файл налаштувань

ПАРОЛЬ ДОСТУПУ

Ввести новий пароль

Підтвердити новий пароль

РЕЖИМИ РОБОТИ

Режим регулювання температури

ПОСЛІДОВНІСТЬ КЕРУВАННЯ

ахист від обмерзання

Вологість всередині Auto

Ступінь 1

Ступінь 2

ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ

Контроль забруднення

Контроль вологості

Датчик 1

Мінімальна інтенсивність

Максимальна інтенсивність

Період перевірки

ФІЛЬТРИ

Калібрування чистих фільтрів

CLOUD

"Komfovent Control" Пароль

ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ

ВІДНОВИТИ НАЛАШТУВАННЯ


¹ Екран налаштувань може відрізнятися залежно від версії прошивки.

7. У розділі **ІНФОРМАЦІЯ** перевірте поточні версії програмного забезпечення контролера та пульта керування (версія вказана останнім числом; наприклад, 1.3.17.20 означає, що номер версії 20).

8. Завантажте файл оновлення з сайту KOMFOVENT за наступним посиланням:


8.1. [Файл оновлення](#)

9. У вікні Інтернет-браузера введіть IP-адресу вентиляційної установки та додайте **/g1.html**.




10. Якщо буде запропоновано, знову введіть ім'я користувача та пароль (див. крок 5).


11. Коли екран завантажиться, натисніть кнопку **Browse**¹ і вкажіть розташування файлу оновлення на вашому комп'ютері:



12. Коли вибрано файл оновлення, натисніть кнопку **Upload**.




13. У рядку **Status** буде відображено «uploading».




¹ У різних інтернет-браузерах назви кнопок можуть відрізнятися.

14. Через 30–60 секунд рядок **Status** зміниться на:

14.1. «Firmware uploaded successfully, device is restarting. Panel firmware upload success: wait until finished» («Програмне забезпечення успішно завантажено, пристрій перезавантажується. Успішне завантаження мікропрограми пульта: дочекайтеся завершення»), якщо одночасно було оновлено мікропрограму пульта керування:



14.2. «Firmware uploaded successfully, device is restarting.» («Програмне забезпечення успішно завантажено, пристрій перезавантажується.»), якщо оновлено лише контролер C8:



14.3. «Firmware upload error» («Помилка завантаження мікропрограми»), якщо оновлення не вдалося (див. крок 21).

15. Зачекайте 1–2 хвилини, поки контролер оновить прошивку та перезавантажиться.


15.1. Якщо почалося оновлення прошивки пульта керування, на екрані пульта буде відображено «Оновлення», та «Updating» разом із рядком Status.

15.2. Зачекайте 1–2 хвилини, доки не оновиться прошивка пульта керування та повернеться головний екран.

16. Перевірте номер нової версії прошивки в Інтернет-браузері (див. кроки 4-7) і, якщо все гаразд, ви можете нормально використовувати вентиляційну установку.

17. Якщо не вдалося оновити прошивку, виконайте наступні дії та повторіть спробу оновлення:

- Переконайтеся, що використовувався правильний файл оновлення (див. кроки 8 і 11).
- Вимкніть основне живлення вентиляційної установки, зачекайте 1 хвилину та УВІМКНІТЬ живлення.
- Перезавантажте комп'ютер, який використовується для оновлення.
- Використовуйте інший інтернет-браузер.
- Підключіть комп'ютер безпосередньо до вентиляційної установки (не через мережу чи Інтернет). Якщо оновлення прошивки все одно не вдалося, зверніться до сервісного відділу Komfovent.



SERVICE AND SUPPORT

LITHUANIA

UAB KOMFOVENT

Phone: +370 5 200 8000
service@komfovent.com
www.komfovent.com

FINLAND

Komfovent Oy

Muuntotie 1 C1
FI-01 510 Vantaa, Finland
Phone: +358 20 730 6190
toimisto@komfovent.com
www.komfovent.com

GERMANY

Komfovent GmbH

Konrad-Zuse-Str. 2a,
42551 Velbert, Deutschland
Phone: +49 0 2051 6051180
info@komfovent.de
www.komfovent.de

LATVIA

SIA Komfovent

Bukaišu iela 1, LV-1004 Riga, Latvia
Phone: +371 24 66 4433
info.lv@komfovent.com
www.komfovent.com

SWEDEN

Komfovent AB

Ögärdesvägen 12A
433 30 Partille, Sverige
Phone: +46 31 487 752
info_se@komfovent.com
www.komfovent.se

UNITED KINGDOM

Komfovent Ltd

Unit C1 The Waterfront
Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne NE15 8NZ, UK
Phone: +447983 299 165
steve.mulholland@komfovent.com
www.komfovent.com

PARTNERS

AT	J. PICHLER Gesellschaft m. b. H.	www.pichlerluft.at
BE	Ventilair group ACB Airconditioning	www.ventilairgroup.com www.acbairco.be
CZ	REKUVENT s.r.o.	www.rekuvent.cz
CH	WESCO AG SUDCLIMATAIR SA CLIMAIR GmbH	www.wesco.ch www.sudclimatair.ch www.climair.ch
DK	Øland A/S	www.oeland.dk
EE	BVT Partners	www.bvtpartners.ee
FR	ATIB	www.atib.fr
HR	Microclima	www.microclima.hr
HU	AIRVENT Légtechnikai Zrt. Gevent Magyarország Kft. Merkapt	www.airvent.hu www.gevent.hu www.merkapt.hu
IE	Lindab	www.lindab.ie
IR	Fantech Ventilation Ltd	www.fantech.ie
IS	Blikk & Tækniþjónustan ehf Hitataekni ehf	www.bogt.is www.hitataekni.is
IT	ICARIA	www.icaria.srl
NL	Ventilair group DECIPOLE-Vortvent CLIMA DIRECT BV	www.ventilairgroup.com www.vortvent.nl www.climadirect.com
NO	Ventilution AS Ventistål AS Thermo Control AS	www.ventilution.no www.ventistal.no www.thermocontrol.no
PL	Ventia Sp. z o.o.	www.ventia.pl
SE	Nordisk Ventilator AB	www.nordiskventilator.se
SI	Agregat d.o.o	www.agregat.si
SK	TZB produkt, s.r.o.	www.tzbprodukt.sk
UA	TD VECON LLC	www.vecon.ua